



## NON-CONFORMITE PRODUIT SUPPORT PIED CAMELEO (Ref 920368)



BEABA a récemment détecté une non-conformité présentant **un risque pour la sécurité des utilisateurs du SUPPORT PIED CAMELE'O**.

- Lorsque le plan à langer CAMELE'O est installé sur le SUPPORT PIED CAMELE'O, il existe un risque de basculement en cas de pression latérale forte sur le plan à langer.

Ce risque n'existe pas lorsque la baignoire CAMELE'O est installée sur le SUPPORT PIED CAMELE'O.

Dans l'attente d'une remise en conformité du produit (réception d'un kit courant janvier 2024), nous vous demandons **de ne plus utiliser le SUPPORT PIED CAMELE'O** avec le plan à langer CAMELE'O.

[sav@beaba.com](mailto:sav@beaba.com)



0.06 € TTC/MIN

**BEABA**



**CHILDHOME**  
MADE WITH LOVE  
made with love